

Uitgave datum : 1 april 2005
Onderwerp : Landspecifieke distributie intervallen
Geldig voor : Rover 200 (RF) en 400 (RT)

- Voor de onderstaande modellen adviseert de importeur de distributieriem bij 80.000 km te controleren en zo nodig te vervangen:

Rover 214 met chassisnummer tot RF 471985
Rover 216 met chassisnummer tot RF 471985
Rover 414 met chassisnummer tot RT 470984
Rover 416 met chassisnummer tot RT 470984